



官网二维码

DF810-F₄/F₄₆系列碳钢、不锈钢衬氟蝶阀

使用说明书

20230415版



上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091


在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、通径范围:DN50~900, 可任意角度安装, 水平安装竖直向上便于操作, 可双向流通
02、公称压力:常规PN10bar, 特需PN6、16bar
03、适用温度:碳钢衬F46---IIIa:-29~150℃, 碳钢衬F46---[III]a:-29~180℃
 不锈钢衬F46---IIIb:-40~150℃, 不锈钢衬F46---[III]b:-40~180℃
04、适用介质:适用于强酸、强碱、强氧化剂等强腐蚀性介质
05、衬里材料:聚四氟乙烯(代号:F4), 聚全氟乙丙烯(代号:F46)
06、阀体材料:铸钢WCB(代号:C), SS304不锈钢(代号:B), SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)

二、结构图



三、零部件材料表

类别		DF810-□Q	DF810-□C	DF810-□B	DF810-□R	DF810-□L
序号	零部件名称	材料				
1	下阀体	QT400衬F46/F4	WCB衬F46/F4	CF8衬F46/F4	CF8M衬F46/F4	CF3M衬F46/F4
2	蝶形弹性垫圈	65Mn	65Mn	65Mn	65Mn	65Mn
3	填料套管	45°	45°	SS304	SS316	SS316L
4	密封圈	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
5	阀座	常规F46，特需F4				
6	蝶板	QT400衬F46/F4	WCB衬F46/F4	CF8衬F46/F4	CF8M衬F46/F4	CF3M衬F46/F4
7	螺栓	35°	35°	SS304	SS304	SS304
8	上阀体	QT400衬F46/F4	WCB衬F46/F4	CF8衬F46/F4	CF8M衬F46/F4	CF3M衬F46/F4
9	手柄	组件	组件	组件	组件	组件

注:□---公称通径。

四、外形尺寸(PN10bar)

单位:mm

尺寸	L	L1	H	W
通径				
DN50	43	108	140	150
DN65	46	112	150	150
DN80	46	114	165	150
DN100	52	127	180	200
DN125	56	140	200	200
DN150	56	140	220	280
DN200	60	152	270	280
DN250	68	165	320	200
DN300	78	178	330	240
DN350	78	190	385	240
DN400	102	216	430	280
DN450	114	222	480	280
DN500	127	229	540	320
DN600	154	267	610	320
DN700	165	292	650	360
DN800	190	318	710	360
DN900	203	330	780	380

注:1、上表L为对夹式蝶阀阀体长度, L1为法兰式蝶阀阀体长度, 公称通径≤DN200尺寸W为手柄长度, 公称通径>DN200尺寸W为蜗轮箱手轮尺寸。

2、配法兰默认按GB/T9124标准, 也可按用户指定标准制造, 如JB/T79-1994、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

五、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。